

**ЖУРНАЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ И
СПОРТИВНЫХ ПЛЮЩАДОК
(МАДОУ ЦРР № 6)**

НАЧАТ: « 1 » июня 2019
ОКОНЧЕН « »

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1	Детский игровой комплекс "Солнышко" и детский игровой комплекс "Звездочка"	Состояние удовлетворительное	отсутствует	-	1.06.14	-
2	Детский игровой комплекс "Солнышко" и детский игровой комплекс "Звездочка"	Состояние удовлетворительное	отсутствует	-	1.06.14	-
3	Детский игровой комплекс "Солнышко" и детский игровой комплекс "Звездочка"	Состояние удовлетворительное	отсутствует	-	1.06.14	-
4	Детский игровой комплекс "Солнышко" и детский игровой комплекс "Звездочка"	Состояние удовлетворительное	отсутствует	-	1.06.14	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1.	Торка Меркер - Дельта фрезерная 1-ой ш. формы	состояние хорошее работоспособна	повреждена шестерня нет	-	д. П. 17	-
2.	Велш - Фид фрезерная 1-ой ш. формы	состояние хорошее работоспособна	повреждена шестерня нет	-	д. П. 17	-
3	Фрезерная машинка фрезерная 1-ой ш. формы	состояние хорошее работоспособна	повреждена шестерня нет	-	д. П. 17	-
4	Торка фрезерная 1-ой ш. формы формы	состояние хорошее работоспособна	повреждена шестерня нет	-	д. П. 17	-
5.	Фрезерная машинка фрезерная 1-ой ш. формы	состояние хорошее работоспособна	повреждена шестерня нет	-	д. П. 17	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6.	машинка для мытья полов и ковров устройство кухни	состояние удовлетворительное	не обнаружено - нет	-	2.10.17	-
7	вместимые емкости для хранения продуктов в холодильнике	состояние удовлетворительное	не обнаружено - нет	-	2.10.17	-
8.	внешнее устройство для хранения вещей	состояние удовлетворительное	не обнаружено - нет	-	2.10.17	-
10	внешнее устройство для хранения вещей	состояние удовлетворительное	не обнаружено - нет	-	2.10.17	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11.	Балконт-белый в "Медиа-сервис" - фронт	состояние удовлетворительное	повреждение шпатель	-	2.10.17	-
12	Ветровая колесная установка "Солнечная"	состояние удовлетворительное	повреждение шпатель	-	2.10.17	-
13	Ветрик - белая 43057 установка "Солнечная"	состояние удовлетворительное	повреждение шпатель	-	2.10.17	-
14	Ветрик, шпатель колесная установка "Солнечная"	состояние удовлетворительное	повреждение шпатель	-	2.10.17	-
15	Ветрик - белая установка "Солнечная"	состояние удовлетворительное	повреждение шпатель	-	2.10.17	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1	Домов - мурованый 1-ой этаж. фронт	согласован проект	не обнаружено	-	28.04.18	-
2	Домов - фронт 1-ой этаж. фронт	согласован проект	не обнаружено	-	28.04.18	-
3	Домов - фронт 1-ой этаж. фронт	согласован проект	не обнаружено	-	28.04.18	-
4	Домов - фронт 1-ой этаж. фронт	согласован проект	не обнаружено	-	28.04.18	-
5	Домов - фронт 1-ой этаж. фронт	согласован проект	не обнаружено	-	28.04.18	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6	Индукционная печь № 1 средней группы	всего 1 штук	нет	—	18.09.18	—
7	Ветровая нагрузка на крыше и под навесом крыши	всего 1 штук	нет	—	18.09.18	—
8	Ветровая нагрузка на крыше крыши	всего 1 штук	нет	—	18.09.18	—
9	Ветровая нагрузка на крыше крыши	всего 1 штук	нет	—	18.09.18	—
10	Ветровая нагрузка на крыше крыши	всего 1 штук	нет	—	18.09.18	—

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Баксетовский завод "Стекло" №100 "Корпусы бытовых приборов"	Состояние удовлетворительно	нет	-	25.04.18	-
12	Компания "Корпусы" завод бытовых приборов	Состояние удовлетворительно	нет	-	26.04.18	-
13	Фоник - Бюро 4005+ завод бытовых приборов	Состояние удовлетворительно	нет	-	26.04.18	-
14	Фоник завод бытовых приборов	Состояние удовлетворительно	нет	-	26.04.18	-
15	Фоник завод бытовых приборов	Состояние удовлетворительно	нет	-	26.04.18	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6	Моторы компрессора котла в котельной фургон	Смазанные маслом	не обнаружены	-	№.09.18	-
4	Вентиль на линии на рубке в фургон	смазанный маслом	не обнаружен	-	№.09.18	-
8	Федтшварц в котельной фургон	смазанный маслом	не обнаружены	-	№.09.18	-
9	Валки котельной фургон	смазанные маслом	не обнаружены	-	№.09.18	-
10	Федтшварц в котельной фургон	смазанный маслом	не обнаружены	-	№.09.18	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Фасадный износ штукатурки	состояние удовлетворительное	нет	-	26.09.18	-
12	Фасадные работы, вынос штукатурки	состояние удовлетворительное	нет	-	26.09.18	-
13	Фасадные работы штукатурка	состояние удовлетворительное	нет	-	26.09.18	-
14	Фасад - бетон штукатурка	состояние удовлетворительное	нет	-	26.09.18	-
15	Фасадные работы штукатурка	состояние удовлетворительное	нет	-	26.09.18	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
№.	Ваши берды уезд г.Туркменск уезд	состояние удовлетво- рительное	не обнару- жено	-	26.09.18	-
14	Яречинская Кельмен- тинская муфта	состояние удовлетво- рительное	не обнару- жено	-	26.09.18	-
1	Детишай айдеви экасси и офаркавук	состояние удовлетво- рительное	не обнару- жено	-	28.03.19	-
2	Сурхандушт экасси и офаркавук муфта	состояние удовлетво- рительное	не обнару- жено	-	28.03.19	-
3	Сурхандушт экасси и офаркавук муфта	состояние удовлетво- рительное	не обнару- жено	-	28.03.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
4.	Торча металл железа железок ж.д.м.т. фундам	состояние - удовлетворительное	повреждение - нет	-	28.03.19	-
5.	Вешки ДПС железок ж.д.м.т. фундам	состояние - удовлетворительное	повреждение - нет	-	28.03.19	-
6.	Железные железок ж.д.м.т. фундам	состояние - удовлетворительное	повреждение - нет	-	28.03.19	-
7.	Торча железок ж.д.м.т. фундам	состояние - удовлетворительное	повреждение - нет	-	28.03.19	-
8	Железные железок ж.д.м.т. фундам	состояние - удовлетворительное	повреждение - нет	-	28.03.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
9	Шкаф с клеммами и кабелями в щитовой комнате	состояние удовлетворительное	повреждение кабеля	-	28.03.19	-
10	Ветровая нагрузка на кровлю и фундаментах	состояние удовлетворительное	повреждение кабеля	-	28.03.19	-
11	Фасадная отделка кровли	состояние удовлетворительное	повреждение кабеля	-	28.03.19	-
12	Внешняя отделка кровли	состояние удовлетворительное	повреждение кабеля	-	28.03.19	-
13	Внутренняя отделка кровли	состояние удовлетворительное	повреждение кабеля	-	28.03.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
14	Частицы воздуха фильтрационного устройства уруны	состояние удовлетворительное	повреждение нет	-	28.03.19	-
15	Вентиляционная система, вид фильтрационного устройства уруны	состояние удовлетворительное	повреждение нет	-	28.03.19	-
16	Частица воздуха фильтрационного устройства уруны	состояние удовлетворительное	повреждение нет	-	28.03.19	-
17	Частица воздуха фильтрационного устройства уруны	состояние удовлетворительное	повреждение нет	-	28.03.19	-
18	Частица воздуха фильтрационного устройства уруны	состояние удовлетворительное	повреждение нет	-	28.03.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
19	Валек - безжал 43001 вращает шуртик	состояние удовлетв- тельное	поврежде- ний нет	-	28.03.19	-
1	Ямочный инжектор аккумуля "Форвард"	состояние удовлетв- тельное	поврежде- ний нет	-	25.09.19	-
2	Профильный защитный экран "Бригада" механика	состояние удовлетв- тельное	поврежде- ний нет	-	23.09.19	-
3	Инжектор "Амфибия" механика	состояние удовлетв- тельное	поврежде- ний нет	-	23.09.19	-
4	ДМК - мотоп "Амфибия" 4-ой тип	состояние удовлетв- тельное	поврежде- ний нет	-	25.09.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
5	Вилка Feed 1-ой ш. пункт	всего удовлетворительно	повреждение швы, нет	-	23.09.19	-
6	Федотинская Катюша 4-ой ш. пункт	всего удовлетворительно	повреждение швы, нет	-	23.09.19	-
4	Формы пункт 4-ой ш. пункт	всего удовлетворительно	повреждение швы, нет	-	23.09.19	-
8	Федотинская Катюша 1-ой ш. пункт	всего удовлетворительно	повреждение швы, нет	-	23.09.19	-
9	Иголки и катушки пункт 4-ой ш. пункт	всего удовлетворительно	повреждение швы, нет	-	23.09.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
10	Детали вращающиеся на дугах в ридке среднего круга	вращающиеся детали в ридке	повреждение шестерни	-	23.09.19	-
11	шаровой подшипник в шпильке среднего круга	вращающиеся подшипники	повреждение шестерни	-	23.09.19	-
12	Ферритовый в катушке трансформатора	вращающиеся подшипники	повреждение шестерни	-	23.09.19	-
13	Ваши подшипники в перевернутой вилке	вращающиеся подшипники	повреждение шестерни	-	23.09.19	-
14	Ферритовый в катушке трансформатора	вращающиеся подшипники	повреждение шестерни	-	23.09.19	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1.	Автоматический выключатель "Тайфлювик"	работает исправно	повреждение изоляции	-	25.05.20	-
2	Продольный автоматический выключатель	работает исправно	повреждение изоляции	-	25.05.20	-
3	Счетчикный автоматический выключатель	работает исправно	повреждение изоляции	-	25.05.20	-
4	Трасса-автоматический выключатель	работает исправно	повреждение изоляции	-	25.05.20	-
5	Выключатель автоматический	работает исправно	повреждение изоляции	-	25.05.20	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6.	Ядерный котел в котельной 1-ой ш. турбин	Состояние удовлетворительное	Дефектов нет	-	25.05.20	-
7.	Два котла в котельной 1-ой ш. турбин	Состояние удовлетворительное	Дефектов нет	-	25.05.20	-
8	Теплообменник в котельной 1-ой ш. турбин	Состояние удовлетворительное	Дефектов нет	-	25.05.20	-
9	Трубопроводы в котельной 1-ой ш. турбин	Состояние удовлетворительное	Дефектов нет	-	25.05.20	-
10	Теплообменник в котельной 1-ой ш. турбин	Состояние удовлетворительное	Дефектов нет	-	25.05.20	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Детские коляски в коридоре тротуар тротуар	состояние удовлетворительное	нет	-	05.05.20	-
12	информационная табличка и кафедра тротуар тротуар	состояние удовлетворительное	нет	-	05.05.20	-
13	Фонтан - бассейн 4304 тротуар тротуар	состояние удовлетворительное	нет	-	05.05.20	-
14	Фонтан в сквере тротуар тротуар	состояние удовлетворительное	нет	-	05.05.20	-
15	Берега берега 4304 тротуар тротуар	состояние удовлетворительное	нет	-	05.05.20	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
16	Ферритная с кварцевым реактором печь	состояние хорошее высшее	нагреве нет	-	25.05.20	-
17	Ферритная с кварцевым реактором печь	состояние хорошее высшее	нагреве нет	-	25.05.20	-
18	Ферритная печь	состояние хорошее высшее	нагреве нет	-	25.05.20	-
19	Ферритная печь	состояние хорошее высшее	нагреве нет	-	25.05.20	-
20	Ферритная печь	состояние хорошее высшее	нагреве нет	-	25.05.20	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1	Горелки дровяные № Жаровник	работают исправно	нет	-	6.10.20	-
2	Информация двухэтажная и одноэтажная модульная	работают исправно	нет	-	6.10.20	-
3	Информация двухэтажная и одноэтажная модульная	работают исправно	нет	-	6.10.20	-
4	Дрова - береза двухэтажная и одноэтажная модульная	работают исправно	нет	-	6.10.20	-
5	Дрова - сосна двухэтажная и одноэтажная модульная	работают исправно	нет	-	6.10.20	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6	Термометр - с Колесом Физик 1-ой ш. Физик	Среднее среднее среднее	поврежде- ний нет	-	6.10.20	-
7	Доклад Физик 1-ой ш. Физик	Среднее среднее среднее	поврежде- ний нет	-	6.10.20	-
8	Термометр с Колесом Физик 1-ой ш. Физик	Среднее среднее среднее	поврежде- ний нет	-	6.10.20	-
9	Термометр и Колесом Физик Физик	Среднее среднее среднее	поврежде- ний нет	-	6.10.20	-
10	Термометр с Колесом Физик	Среднее среднее среднее	поврежде- ний нет	-	6.10.20	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
16	Двигатель 10Л11М-2000 "Феррум" ЧИДВМ. Иркутск.	сервисная проверка - нормальная	не обнаружено	-	6.10.2022	-
17	Федотинская с КФХ "Феррум" Иркутская область	сервисная проверка - нормальная	не обнаружено	-	6.10.2022	-
18	Феррум Иркутская обл. Иркутск	сервисная проверка - нормальная	не обнаружено	-	6.10.2022	-
19	Феррум ООО "Феррум" Иркутская область Иркутск	сервисная проверка - нормальная	не обнаружено	-	6.10.2022	-
20	Феррум ООО "Феррум" Иркутская область Иркутск	сервисная проверка - нормальная	не обнаружено	-	6.10.2022	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1	Ветровой штурвал и тарьбоузел	состояние удовлетворительное	повреждение штурвала	-	5.04.21	-
2	Моторный агрегат и кабель и приемное	состояние удовлетворительное	повреждение штурвала	-	5.04.21	-
3	Моторный агрегат и кабель и приемное	состояние удовлетворительное	повреждение штурвала	-	5.04.21	-
4	Торная штурвал и приемное и кабель и приемное	состояние удовлетворительное	повреждение штурвала	-	5.04.21	-
5.	Ветровой штурвал и тарьбоузел	состояние удовлетворительное	повреждение штурвала	-	5.04.21	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6	Фредерикса с котельной №10-01 ш. Фурма	состояние удовлетворительное	поврежденный лист	-	5.04.21	-
7	Фурма №10-01 ш. Фурма	состояние удовлетворительное	поврежденный лист	-	5.04.21	-
8	Фредерикса с котельной №10-01 ш. Фурма	состояние удовлетворительное	поврежденный лист	-	5.04.21	-
9	Итого выполнено «Исполнено» Фурма №10-01 ш. Фурма	состояние удовлетворительное	поврежденный лист	-	5.04.21	-
10	Фредерикса с котельной №10-01 ш. Фурма	состояние удовлетворительное	поврежденный лист	-	5.04.21	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Регулятор давления на фундаменте и РПС на фундаменте	состояние удовлетворительное	исправности нет	—	5.04.21	—
12	Металлический кабель "камера" срезан фундаментом	состояние удовлетворительное	исправности нет	—	5.04.21	—
13	Вентиль - безручная зона фундамента	состояние удовлетворительное	исправности нет	—	5.04.21	—
14	Зажимная муфта с фундамента	состояние удовлетворительное	исправности нет	—	5.04.21	—
15	Вентиль безручная зона фундамента	состояние удовлетворительное	исправности нет	—	5.04.21	—

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
16	Федора Ладина и Федина устройство деформации шумки	состояние хорошее шумки	наблюдения нет	-	5.04.21	-
17	Федина и Молчан устройство шумки	состояние хорошее шумки	наблюдения нет	-	5.04.21.	-
18	Федина устройство шумки	состояние хорошее шумки	наблюдения нет	-	5.04.21	-
19	Федина устройство шумки	состояние хорошее шумки	наблюдения нет	-	5.04.21	-
20	Федина устройство шумки	состояние хорошее шумки	наблюдения нет	-	5.04.21	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1	Детали и детали двигателя и станины	состояние удовлетворительное	не обнаружено	—	15.09.21	—
2	Металлический элемент и баббл узел вертикальный	состояние удовлетворительное	не обнаружено	—	15.09.21	—
3	Вертикальный элемент и подшипник узел вертикальный	состояние удовлетворительное	не обнаружено	—	15.09.21	—
4	Толкатель - механизм т-ви дет. узел	состояние удовлетворительное	не обнаружено	—	15.09.21	—
5	Корпус - подшипник т-ви дет. узел	состояние удовлетворительное	не обнаружено	—	15.09.21	—

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6.	Февальса в комнате 1-ой эт. здания	состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
7	Топка усадьбы 4-ой эт. здания	состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
8	Февальса в комнате 2-ой эт. здания	состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
9	Металлическая лестница в комнате 3-ой эт. здания	состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
10	Февальса в комнате 4-ой эт. здания	состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Ветровая колыма № 14 № 15 № 16 № 17	Состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
12	Индустриальный № 18 № 19 № 20	Состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
13	Ветрик № 21 № 22 № 23	Состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
14	Ветрик № 24 № 25 № 26	Состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-
15	Ветрик № 27 № 28 № 29	Состояние удовлетворительное	нет	-	15.09.21	-

№ ПП	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
15	Ферма из стали с стальными колоннами и фундаментами	состояние удовлетворительное	повреждение краски	—	15.09.21г	—
14	Ферма из стали с стальными колоннами и фундаментами	состояние удовлетворительное	повреждение краски	—	15.09.21г	—
12	Ферма из стали с колоннами и фундаментами	состояние удовлетворительное	повреждение краски	—	15.09.21г	—
19	Ферма из стали с колоннами и фундаментами	состояние удовлетворительное	повреждение краски	—	15.09.21г	—
20	Ферма из стали с колоннами и фундаментами	состояние удовлетворительное	повреждение краски	—	15.09.21г	—

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1.	Вентильный узел "Фармазон"	состояние удовлетворительное	повреждение	-	18.03.22	-
2	Вентильный узел "Бабюха"	состояние удовлетворительное	повреждение	-	18.03.22	-
3	Вентильный узел "Вадьяна"	состояние удовлетворительное	повреждение	-	18.03.22	-
4	Трель-моторный узел "Фейер пугал"	состояние удовлетворительное	повреждение	-	18.03.22	-
5	Ванна-душ "Аристарх"	состояние удовлетворительное	повреждение	-	18.03.22	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6.	Ярочная с лампами 1-ой кл. кл. пункт	состояние удовлетворительное	повреждение кл. кл.	-	18.03.22	-
7	Дрова учхоза 4-ой кл. пункт	состояние удовлетворительное	повреждение кл. кл.	-	18.03.22	-
8	Ярочная с лампами 4-ой кл. пункт	состояние удовлетворительное	повреждение кл. кл.	-	18.03.22	-
9	Ярочная лампочки и лампы кл. пункт	состояние удовлетворительное	повреждение кл. кл.	-	18.03.22	-
10	Ярочная с лампами кл. пункт	состояние удовлетворительное	повреждение кл. кл.	-	18.03.22	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Вертикальный люк с крышкой 43051 43052	состояние удовлетворительное	повреждение №1 №1	-	18.03.22	-
12	Вертикальный люк с крышкой 43051 43052	состояние удовлетворительное	повреждение №1 №1	-	18.03.22	-
13	Вертикальный люк с крышкой 43051 43052	состояние удовлетворительное	повреждение №1 №1	-	18.03.22	-
14	Вертикальный люк с крышкой 43051 43052	состояние удовлетворительное	повреждение №1 №1	-	18.03.22	-
15	Вертикальный люк с крышкой 43051 43052	состояние удовлетворительное	повреждение №1 №1	-	18.03.22	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
16	Двигатель кардана и редуктор машинного привода	состояние удовлетво- рительное	поврежде- ния нет	-	18.03.22	-
17	Федерация с применен привода ред- уктора	состояние удовлетво- рительное	поврежде- ния нет	-	18.03.22	-
18	Велосипед подъемный машинный	состояние удовлетво- рительное	поврежде- ния нет	-	18.03.22	-
19	Федерация подъемный машинный привод машинный	состояние удовлетво- рительное	поврежде- ния нет	-	18.03.22	-
20	Велосипед подъемный машинный привод машинный	состояние удовлетво- рительное	поврежде- ния нет	-	18.03.22	

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
1	Двигатель двигателя "Саратовец"	Состояние удовлетворительное	не выявлено	-	20.09.22	-
2	Трансмиссия "Битва" "Саратовец"	Состояние удовлетворительное	не выявлено	-	20.09.22	-
3	Сцепление "Саратовец" "Саратовец"	Состояние удовлетворительное	не выявлено	-	20.09.22	-
4	Двигатель "Саратовец"	Состояние удовлетворительное	не выявлено	-	20.09.22	-
5	Трансмиссия "Саратовец"	Состояние удовлетворительное	не выявлено	-	20.09.22	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
6	Федеральная - с Кварталы Федерал Ф. в. в. в. в. в.	Средств Федерал Кварталы	Идентифи- кация Идентифи- кация	-	20.09.22	-
7	Дирекция Федерал Ф. в. в. в. в. в.	Средств Федерал	Идентифи- кация Идентифи- кация	-	20.09.22	-
8	Дирекция Федерал Ф. в. в. в. в. в.	Средств Федерал	Идентифи- кация Идентифи- кация	-	20.09.22	-
9	Федеральная с Кварталы Федерал Ф. в. в. в. в. в.	Средств Федерал	Идентифи- кация Идентифи- кация	-	20.09.22	-
10	Федеральная Кварталы Федерал Ф. в. в. в. в. в.	Средств Федерал	Идентифи- кация Идентифи- кация	-	20.09.22	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результата осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
11	Двигатель - Азия г. вы. вы. шум.	состояние удовлетворительно	повреждение шестерен	-	20.09.22	-
12	Двигатель на фундаменте шумный	состояние удовлетворительно	повреждение шестерен	-	20.09.22	-
13	Моторный кабель шумный	состояние удовлетворительно	повреждение шестерен	-	20.09.22	-
14	Двигатель шумный	состояние удовлетворительно	повреждение шестерен	-	20.09.22	-
15	Двигатель шумный	состояние удовлетворительно	повреждение шестерен	-	20.09.22	-

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
16	Эмел - Виллеша Узелок Узелок	Средств Узелок Узелок	поврежде ние	—	20.09.22	—
17	Юшела беседка 43051 Узелок Узелок	Средств Узелок Узелок	поврежде ние	—	20.09.22	—
18	Велюва юшела Узелок Узелок	Средств Узелок Узелок	поврежде ние	—	20.09.22	—
19	Федюшев Узелок Узелок	Средств Узелок Узелок	поврежде ние	—	20.09.22	—
20	Юшела Узелок Узелок	Средств Узелок Узелок	поврежде ние	—	20.09.22	—

№ П/П	Наименование оборудования (место установки)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Дата контроля	Примечание
21	Велик Коробчатые леса. Фурмы	Средств действия	поврежде- ния не	-	20.09.22	-
22	Крепительная деревянная стойка средств действия Фурмы	Средств действия Фурмы	поврежде- ния не	-	20.09.22	-
23	Башмак стальной, диаметр фурмы Фурмы	Средств действия Фурмы	поврежде- ния не	-	20.09.22	-
24	Крепительная деревянная стойка средств действия Фурмы	Средств действия Фурмы	поврежде- ния не	-	20.09.22	-

22